

STANDARD MESSBEREICHE FÜR THERMOMETER NACH DIN**STANDARD MEASURING RANGES FOR THERMOMETER ACC. DIN****Bimetall-Thermometer
Bimetallic-thermometers**

-50 °C - + 50°C
-30 °C - + 50°C
-20 °C - + 60°C
-20 °C - + 80°C
0 - + 60 °C
0 - + 80 °C
0 - + 100 °C
0 - + 120 °C
0 - + 160 °C
0 - + 200 °C
0 - + 250 °C
0 - + 300 °C
0 - + 400 °C
0 - + 500 °C

**Gasgefüllte Thermometer
Gas-filled thermometers**

-80 °C- + 40°C
-60 °C - + 40°C
-40 °C - + 40°C
-30 °C - + 30°C
-30 °C - + 50°C
0 - + 60 °C
0 - + 100 °C
0 - + 120 °C
0 - + 160 °C
0 - + 200 °C
0 - + 250 °C
0 - + 300 °C
0 - + 400 °C
0 - + 500 °C
0 - + 600 °C

**Maschinen-Glasthermometer
Machinery Thermometer**

-60 °C- + 40°C
-30 °C- + 50°C
0 - + 100 °C
0 - + 160 °C
0 - + 200 °C
0 - + 300 °C
0 - + 400 °C
0 - + 500 °C
0 - + 600 °C